

Kurzanleitung Optimierung Bestellprozess

Nachfolgend eine kurze Anleitung mit den wichtigsten Infos für die Zustellung der Daten in digitaler Form aus **ProAir** und **Trimble Nova** (ehemals Plancal Nova).

Grundsätzlich zu beachten:

Trimble Nova



- Excel **unbearbeitet** senden
- Tabelle **nicht** umbenennen



Tabelle1



Haus A 2.OG

- **Keine** Kopfzeilen, **keine** Logos



A	B	C	D	E	F	G
TsM	LvPc	PosNr	An	Bez	K	Ke



schmidlin wegweisend im Luftverkehr		Objekt:	Schulhaus	Datum:	17.06.2022								
PosNr	An	Bez	A	B	C	D	E	F	L	W	R	H	M

- **Keine** Spalten und Zeilen **ausblenden**



A	B	C	D	E	F	G	H
TsM	LvPc	PosNr	An	Bez	K	KennZal	



D	E	F	K	L	M	N	O	P	Q
schmidlin wegweisend im Luftverkehr		Objekt:	Schulhaus						

- Alle Teile die zu liefern sind, mit einer **PosNr.** versehen, **max.** 12 Zeichen
- **Einzelteilzeichnungen** mitsenden
- **Nicht benötigte** Positionen löschen
- **Max.** 100 Stück pro Bestellung (Empfehlung)

ProAir



- xml Datei **mitsenden**
- Bestellung **vor** dem Absenden sortieren



Position ↑ wählen

- Auf eine **einheitliche** Schreibweise bei den Positionen achten, **max.** 12 Zeichen
- **Neue Version** verwenden (Aktuell 3.0, allenfalls downloaden)
- **Max.** 100 Stück pro Bestellung

Kontakt

Gerne steht Ihnen nachfolgende Kontaktperson bei Fragen oder Unklarheiten zur Verfügung.

Daniel Walder

Tel. 044 762 26 03

Mail d.walder@schmidlinag.ch

Ihre Schmidlin AG